



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati grafici

Documentazione fotografica

Allegato:

TAV. 05

scala:

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: Ing. Libero Ferreri

Redazione a cura di:

Collaborazioni tecniche: geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

Progettista: geom. Roberto Salis

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri

Dicembre 2013

FOTO SERIE 1 PONTI 1÷2



Foto 1.1 Pulizia Sifone Forraxi



Foto 1.2 Pulizia Sifone Forraxi

FOTO SERIE 2 PONTI 7÷8



Foto 2.1 Pulizia sifone S.Elena



Foto 2.2 Pulizia sifone S.Elena

FOTO SERIE 3 PONTI 13÷18



Foto 3.1) Ripristino puntuale pareti e pulizia canali dai materiali dilavati



Foto 3.2) Ripristino puntuale pareti e pulizia canali dai materiali dilavati

FOTO SERIE 4 PONTI 14÷15



Foto 4.1 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni



Foto 4.2 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni

FOTO SERIE 5 PONTI 16÷17



Foto 5.1 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni

FOTO SERIE 6 PONTI 17÷18



Foto serie 6.1 Pulizia sifone Merd'e cani

FOTO SERIE 7 PONTI 18÷19



Foto 7.1) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 7.2) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 7.3) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 7.4) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 7.5) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 7.6) Ricostruzione arginatura e pareti

FOTO SERIE 8 PONTI 21÷22



Foto 8.1 Ripristino fondo canale



Foto 8.2 Ripristino fondo canale