



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

# MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO

## PROGETTO ESECUTIVO

Documentazione Fotografica

*Redatto dal Servizio Gestione Nord*

**Responsabile del Procedimento:** Ing. Libero Ferreri

**Redazione a cura di:**

**Collaborazioni tecniche:** geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

**Progettista:** geom. Roberto Salis

**Il Direttore Generale**  
Ing. Franco Ollargiu

**Il Direttore del Servizio**  
Ing. Libero Ferreri

**Dicembre 2013**

**FOTO SERIE 1 PONTI 13÷14**







**Foto 2.1) Ripristino puntuale pareti**



**FOTO SERIE 3 PONTI 17÷18**





**FOTO SERIE 4 PONTI 18÷19**







Figura 1 Foto 4.3) Ricostruzione arginatura e pareti





(Foto 4.4) Ricostruzione arginatura e pareti





Foto 4.5) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 4.6) Ricostruzione arginatura e pareti





Foto 4.7) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 4.8) Ricostruzione arginatura e pareti



**FOTO SERIE 9 PONTI 31÷32**



Foto 9.1) Ripristino puntuale pareti



Foto 9.2) Ripristino puntuale pareti





Foto 10.1) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 10.2) Ricostruzione arginatura e pareti





Foto 10.3) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 10.4) Ricostruzione arginatura e pareti





Foto 10.5 Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 10.6) Ricostruzione arginatura e pareti



**FOTO SERIE 11 PONTI 32÷33**



Foto 11.1) Ripristino puntuale pareti



Foto 11.2) Ripristino puntuale pareti





Foto 11.3) Ripristino puntuale pareti



Foto 11.4) Ripristino puntuale pareti





Foto 12.1) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 12.2) Ricostruzione arginatura e pareti





Foto 12.3) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 12.4) Ricostruzione arginatura e pareti