



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

**MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ  
CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO**  
**LOTTO E**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Allegati grafici

Documentazione fotografica

Allegato:

**TAV. 04**

scala:

*Redatto dal Servizio Gestione Nord*

**Responsabile del Procedimento:** Ing. Libero Ferreri

**Redazione a cura di:**

**Collaborazioni tecniche:** geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

**Progettista:** geom. Roberto Salis

**Il Direttore Generale**  
Ing. Franco Ollargiu

**Il Direttore del Servizio**  
Ing. Libero Ferreri

**Dicembre 2013**

## **FOTO SERIE 9 PONTI 22÷23**



Foto serie 9.1 Pulizia sifone Zeddiani



Foto serie 9.2 Pulizia sifone Zeddiani





Foto10.1 Ripristino scarico



Foto 10.2 Ripristino scarico



**FOTO SERIE 11 PONTI 22÷23**



Foto 11.1 Pulizia scarpate, fossi guardia e recinzioni

**FOTO SERIE 12 PONTI 22÷24**



Foto 12.1 Ripristino puntuale pareti con bonifica arginatura esistente



**FOTO SERIE 13 PONTI 23÷24**



Foto 13.1 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni

**FOTO SERIE 15 PONTI 24÷25**



Foto 15.1) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale



Foto 15.2) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale





Foto 15.3) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale



Foto 15.4) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale





Foto 15.5) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale

Foto 10.19) PONTI 24÷25



Foto 15.6) Ricostruzione arginatura pareti e fondo canale



**FOTO SERIE 17 PONTI 28÷29**



Foto 17.1 Pulizia sifone Riottu



Foto 17.2 Pulizia sifone Riottu



**FOTO SERIE 18 PONTI 28÷29**



Foto 18.1 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni



Foto 18.2 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni



**FOTO SERIE 19 PONTI 29-30**



Foto 19.1) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 19.2) Ricostruzione arginatura e pareti

**FOTO SERIE 20 PONTI 31÷34**



Foto 20.1 Ripristino puntuale pareti e pulizia canale dai materiali dilavati





Foto 21.1) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 21.2) Ricostruzione arginatura e pareti





Foto 21.3) Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 21.4) Ricostruzione arginatura e pareti





Foto 21.5 Ricostruzione arginatura e pareti



Foto 21.6) Ricostruzione arginatura e pareti



## **FOTO SERIE 22 PONTI 31÷32**



Foto 22.1 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni



Foto 22.2 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni



## **FOTO SERIE 23 PONTI 32÷33**



**FOTO SERIE 24 PONTI 33÷34**



Foto 24.1 Pulizia scarpate, fossi di guardia e recinzioni



**FOTO SERIE 25 PONTI 39÷40**



Foto 25.1 Pulizia sifone S.Anna