



LEGENDA

- Tubazione esistente di arrivo
- Tubazione esistente di presa
- Tubazione esistente di by-pass
- Tubazioni esistenti
- Tubazione esistente di scarico di fondo
- Tubazione di sfiato

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Castelfloria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale

CIG- 729198547- CUP: I86B0500050002

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

Vasca terminale di Porto Torres

Stato attuale: piante e sezioni

ELABORATO

G.2.1.2

Scala

Varie

CODIFICA ALUP

G.2.1.2-ENAS330G0403100

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni

Responsabile e coordinatore di progetto

Ing. Daniele Gallo (I.E. s.r.l.)

Responsabile della progettazione strutturale e gestionale

Ing. Pietro Delfino (I.T.P. s.r.l.)

Coordinatore

Ing. Ettore Gallo (I.E. s.r.l.)

Responsabile della progettazione impiantistica

Ing. Marco Gallo (I.E. s.r.l.)

Coordinatore

Ing. Ettore Gallo (I.E. s.r.l.)

Ing. Fanny Gallo (I.E. s.r.l.)

Ing. Piero De Luca (I.E. s.r.l.)

Responsabile della progettazione impiantistica

Ing. Giovanni Gallo (I.T.P. s.r.l.)

Coordinatore

Ing. Ettore Gallo (I.E. s.r.l.)

Ing. Marco Gallo (I.E. s.r.l.)

Ing. Giovanni Gallo (I.T.P. s.r.l.)

Ing. Giovanni Gallo (I.T.P. s.r.l.)

Responsabile del coordinamento sicurezza in fase di progetto

Ing. Giovanni Gallo (I.T.P. s.r.l.)

Ing. Giovanni Gallo (I.T.P. s.r.l.)

Ing. Giovanni Gallo (I.T.P. s.r.l.)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Stefano Seta

ITM

(Gruppo Montebelloni)

SDI

(Montebelloni)

SDI

(Montebelloni)

SDI

(Montebelloni)

SEMATA

Società cooperativa (Montebelloni)

REV.	DATA	PRIMA REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	TA.	RA.	VER.	APPR.
1							