



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



RISPOSTE AI QUESITI

AGGIORNATO AL 29/03/2023

RdO : rfq_410385 - Aff., mediante proc. aperta telematica, servizio prof. Ingegneria e Architettura Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per interventi relativi a: "Accordo quadro Relining lotto 1: PNRR - MC24-I4.1-A1-35"

Quesito n. 1 (BIM Manager)

Si chiede conferma che la figura del BIM Manager può sostituire la figura del BIM Coordinator nel gruppo di lavoro.

Risposta: La figura del BIM Manager (BIM-M) è più in alto rispetto a quella del BIM Coordinator (BIM-C). Quest'ultimo infatti è designato dal BIM-M e lo aiuta nelle sue funzioni ed entrambi sono certificati secondo la Norma UNI 11337-7. Pertanto si ritiene che non vi sia alcun motivo ostativo alla sostituzione della figura del BIM-C con una figura di grado superiore quale quella del BIM-M che, a quel punto, svolgerà pure le funzioni del BIM-C.