

# Ente acque della Sardegna

(L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006)

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** Accordo Quadro - lavori di manutenzione delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza del Servizio Gestione Nord – Area di Sassari – Contratto Applicativo N° 4: “Riqualificazione funzionale e opere urgenti a garanzia della funzionalità dell’impianto di sollevamento “Su Tulis” (3C.P03). Riqualificazione impianto di sollevamento” – “Riqualificazione funzionale e opere urgenti a garanzia della funzionalità dell’opera di presa della diga di Maccheronis (5A.S01)”.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sebastiano SAU

**IMPRESA:** SA.I.E. S.r.l. – Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS)

**CONTRATTO PRINCIPALE:** repertorio n. 2160 del 16 febbraio 2021

\* \* \* \* \*

## A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

### A 1 - LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto ricade nella provincia di Sassari.

L' Impresa  
Sig. Giorgio BUDRONI

### A 2 - TITOLO DELL'OPERA

I lavori sono denominati: Accordo Quadro - lavori di manutenzione delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza del Servizio Gestione Nord – Area di Sassari – Contratto Applicativo N° 4: “Riqualificazione funzionale e opere urgenti a garanzia della funzionalità dell’impianto di sollevamento “Su Tulis” (3C.P03). Riqualificazione impianto di sollevamento” – “Riqualificazione funzionale e opere urgenti a garanzia della funzionalità dell’opera di presa della diga di Maccheronis (5A.S01)”.

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Ezio FERRETTI

### A 3 - APPALTO

Predisposto dal Servizio Gestione Nord ed approvato con Determinazione del Direttore del S.G.N. n. 671 del 7 luglio 2020 per l'importo di euro 994.000,00 comprensivo di euro 44.000,00 quali oneri per la sicurezza.

#### **A 4 - ASSUNTORE DEI LAVORI**

L'appalto è stato esperimento ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, in forza dell'art. 36 comma 2 c-bis, sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara), rispetto all'importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sebastiano SAU

Con Determinazione del Direttore del SACP n. 1567 del 22/12/2020 l'Ente ha aggiudicato i lavori in oggetto alla S.A.I.E. Srl, via Caprera, 25 Valledoria (SS), per l'importo offerto di euro 793.445,50 + iva, di cui € 749.445,50 + IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 44.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'impresa aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva di € 110.443,34 pari al 11,11% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria n. 1726167 rilasciata dalla Elba assicurazioni in data 04/02/2020.

L' Impresa  
Sig. Giorgio BUDRONI

#### **A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE**

Il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato con rep. n. 2160 del 16 febbraio 2021 presso la sede dell'Ente acque della Sardegna di Cagliari; il discendente Contratto Applicativo n. 4 è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2021. L'importo contrattuale spendibile è pari a euro 60.483,61 (euro sessantamilaquattrocentoottantatre/61), per i lavori, al netto del ribasso del

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Ezio FERRETTI



Sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento per lavori per la somma complessiva di € 59.008,99 riportati nel prospetto che segue:

Certificato	data	importo
Certificato n. 1	24.02.2022	€ 44.672,31
Certificato n. 2	22.12.2022	€ 14.336,68
<b>Totale somme corrisposte</b>		<b>€ 59.008,99</b>

L'importo complessivo liquidato ammonta pertanto a euro 59.008,99.

#### **A 16 - RISERVE DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre alcuna riserva.

#### **A 17 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Sassari mediante polizza assicurativa n. 8706559409 con decorrenza continuativa.

L'Appaltatore ha adempiuto agli obblighi assicurativi giusto documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in occasione dell'emissione di ogni Certificato di pagamento.

Per il pagamento della rata di saldo conseguente all'approvazione degli atti di collaudo, dovrà essere consegnato il relativo DURC.

#### **A 18 - INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO**

Sul registro istituito a norma dell'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 non sono annotati infortuni nel periodo di esecuzione dei lavori.

#### **A 19 - ANDAMENTO DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO**

Per quanto risulta agli atti i lavori si sono svolti, di massima, secondo le disposizioni del disciplinare di gara e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sebastiano SAU

L' Impresa  
Sig. Giorgio BUDRONI

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Ezio FERRETTI



## A 20 - SUBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

## A 21 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri contrattuali posti in carico all'Appaltatore e riportati in particolare nel Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.

## A 22 - AVVISI AI CREDITORI

per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sebastiano SAU

## A 23 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

## A 24 - STATO FINALE

La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale così risulta:

Importo complessivo lavori di manutenzione € 59.305,52

L' Impresa  
Sig. Giorgio BUDRONI

## A 25 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, risulta pari a € 60.483,61 mentre l'importo dei lavori eseguiti proveniente dallo stato finale, risulta pari ad € 59.305,52, con una minore spesa sull'importo contrattuale di € 1.178,09.

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Ezio FERRETTI

## B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi in data 4 gennaio 2023 sono intervenuti alla presenza dei signori

- Geom. Sebastiano SAU Responsabile del Procedimento

- P.I. Ezio FERRETTI Direttore dei Lavori

- Sig. Giorgino BUDRONI Legale rappresentante dell'impresa S.A.I.E. S.r.l.

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si sono ispezionati minuziosamente i lavori eseguiti e si è constatato che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni. Si è inoltre proceduto alla verifica di molte misure delle opere eseguite riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nella contabilità.

Ciò premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato,

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il Disciplinare di gara oltre a lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;

b) che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, effettuati in corso d'opera e in occasione della visita finale lo stato delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nella contabilità finale e riassunte nello stato finale;

c) che i lavori sono in accettabile stato di conservazione e sono stati eseguiti a regola d'arte, con idonei materiali e magisteri e non sono stati notati difetti e mancanze pregiudizievoli alla regolarità delle opere secondo le finalità iniziali del progetto;

d) che con riferimento alle parti non più ispezionabili l'Impresa ha assicurato l'assenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali nonché la loro regolare contabilizzazione;

e) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile;

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sebastiano SAU

L' Impresa  
Sig. Giorgino BUDRONI

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Ezio FERRETTI

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

g) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente approvati dall'Amministrazione;

h) che, secondo quanto risulta in atti, l'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergerà dal documento di regolarità contributiva che sarà richiesto dall'Amministrazione in sede di liquidazione della rata di saldo;

i) che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

j) che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private.

k) che l'impresa ha firmato la contabilità finale e il Conto Finale senza alcuna riserva;

l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

m) che non risulta che l'Impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui si riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme dovute ancora all'Impresa;

n) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito:

il credito residuo netto dell'Impresa risulta pertanto, salvo la superiore approvazione, pari a € 296,53 (diconsi euro duecentonovantasei/53)

### CERTIFICA

che i lavori denominati: *Accordo Quadro - lavori di manutenzione delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza del Servizio Gestione Nord – Area di Sassari – Contratto Applicativo N° 4: "Riqualificazione funzionale e opere*

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sebastiano SAU

L' Impresa  
Sig. Giorgio BUDRONI

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Ezio FERRETTI



urgenti a garanzia della funzionalità dell'impianto di sollevamento "Su Tulis"  
(3C.P03). Riqualificazione impianto di sollevamento" – "Riqualificazione funzionale  
e opere urgenti a garanzia della funzionalità dell'opera di presa della diga di  
Maccheronis (5A.S01)" in base al contratto principale, repertorio n. 2160 del 16  
febbraio 2021 ed al discendente Contratto Applicativo n. 4 del 13 dicembre 2021,  
dall'Impresa SA.I.E. S.r.l. – Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS)" sono stati  
regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare dello stato finale	€ 59.305,52
------------------------------	-------------

A dedurre per gli acconti corrisposti	€ 59.008,99
---------------------------------------	-------------

<b>RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 296,53</b>
--	-----------------

(diconsi euro duecentonovantasei/53), salvo la prescritta approvazione del presente  
atto, e salvo le rettifiche revisionali.

SASSARI 4 gennaio 2023

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sig. Giorgino BUDRONI

P.I. Ezio FERRETTI

Via Caprera, 25 - Tel. 079 982563 Visto, accertato e confermato

Valledoria (SS)

PARTITA IVA 0136825026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sebastiano SAU

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sebastiano SAU

L' Impresa  
Sig. Giorgino BUDRONI

Il Direttore dei Lavori  
P.I. Ezio FERRETTI