



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Oggetto: Ordinanza di protezione civile n. 3 del 25.09.2024 recante "Emergenza regionale ex Delib. G.R. n. 27/1 del 30.07.2024. Piano dei primi interventi urgenti - Integrazione del 12.09.2024 e Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio – Spese per “Interventi di riqualificazione delle infrastrutture idrauliche dei sistemi Tirso-Nord Occidentale-Liscia-Posada-Cedrino-Sud Orientale”.

Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica dell'acquedotto Coghinass 2.

CUP: I58B24000010002 **CIG:** BBAF3CEAAA

APPALTATORE: ICORT S.r.l. con sede legale in Via Europa, 15 - 07010 Burgos (SS)

CONTRATTO PRINCIPALE: In corso di stipula

* * * * *

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

A 1 - LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

I lavori in oggetto riguardano il ripristino della continuità idraulica dell'acquedotto oggetto del relining nonché lo scollegamento delle connessioni della condotta di by-pass, propedeutica all'esecuzione del precedentemente citato intervento relining 3BC8.INT4, in grado di garantire, durante gli interventi, il deflusso di una portata di circa 450 l/s per il parziale approvvigionamento dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale (Sassari).

A 2 - TITOLO DELL'OPERA

I lavori sono denominati “Ordinanza di protezione civile n. 3 del 25.09.2024 recante “Emergenza regionale ex Delib. G.R. n. 27/1 del 30.07.2024. Piano dei primi interventi urgenti - Integrazione del 12.09.2024 e Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio – Spese per “Interventi di riqualificazione delle infrastrutture idrauliche

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

ICORT S.r.l.
Geom. Pierpaolo TIOCCA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Sebastiano SAU

[illegible]

Il Responsabile del Procedimento è stato l'Ing. Fernando Mura.

A 11 - CONSEGNA DEI LAVORI

È avvenuta anticipatamente in via d'urgenza in data 20 maggio 2026 come da Verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza redatto in pari data e firmato dall'operatore economico senza riserve.

A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO

La durata contrattuale è stabilita in 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. La scadenza del contratto era pertanto stabilita per il 30 maggio 2026.
--

A 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come risulta dal Certificato di Ultimazione dei lavori, emesso in data 5 giugno
2026, il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi in data 28
maggio 2026.

A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

A 16 - RISERVE DELL'APPALTATORE

L'operatore economico ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre alcuna riserva.

A 17 - ANDAMENTO DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO

Per quanto risulta agli atti i lavori si sono svolti, di massima, secondo le previsioni di
progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore dei Lavori.

A 18 - SUBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

ICORT S.r.l.
Geom. Pierpaolo TILOCCA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Sebastiano SAU

A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri contrattuali posti in carico all'Appaltatore e riportati in particolare nel Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.

A 20 - AVVISI AI CREDITORI

per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'appaltatore abbia ceduto l'importo dei
crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei
mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

A 22 - STATO FINALE

La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico-contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale così risulta:

Importo complessivo lavori	€.	149.743,75
----------------------------	----	------------

ICORT S.r.l.
Geom. Pierpaolo TILOCCA

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L'importo dei lavori eseguiti proveniente dallo stato finale, pari ad € 149.743,75, è identico all'importo complessivo autorizzato.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi in data 15 giugno 2026 sono intervenuti i signori

- Ing. Fernando MURA Responsabile del Procedimento

- Geom. Sebastiano SAU Direttore dei Lavori

- Geom. Pierpaolo TILOCCA Legale rappresentante dell'appaltatore

Il Direttore dei Lavori
Geom. Sebastiano SAU

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si è ispezionata

	minuziosamente la relazione finale dei lavori eseguiti e si è constatato che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni.	
	Ciò premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato,	
a)	che i lavori sono stati eseguiti secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;	Il Responsabile del Procedimento Ing. Fernando MURA
b)	che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili l'operatore economico ha assicurato l'assenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali nonché la loro regolare contabilizzazione;	
c)	che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile;	
d)	che i lavori sono stati eseguiti entro il periodo contrattuale;	
e)	che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente approvati dall'Amministrazione;	ICORT S.r.l. Geom. Pierpaolo TLOCCA
f)	che, secondo quanto risulta in atti, l'operatore economico ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergerà dal documento di regolarità contributiva che sarà richiesto dall'Amministrazione in sede di liquidazione della rata di saldo;	
g)	che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;	
h)	che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private.	Il Direttore dei Lavori Geom. Sebastiano SAU
i)	che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale e il Conto Finale senza alcuna riserva;	
	pag. 5 di 7	

	j) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per l'esecuzione del contratto durante il corso del servizio;	
	k) che non risulta che l'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute;	Il Responsabile del Procedimento Ing. Fernando MURA
	l) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito:	
	il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore approvazione, pari a € 149.743,75 (diconsi euro centoquarantanovemila-	
	settecentoquarantatre/75).	
	CERTIFICA	
	che i lavori denominati: "Ordinanza di protezione civile n. 3 del 25.09.2024 recante "Emergenza regionale ex Delib. G.R. n. 27/1 del 30.07.2024. Piano dei primi interventi urgenti - Integrazione del 12.09.2024 e Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio – Spese per “Interventi di riqualificazione delle infrastrutture idrauliche dei sistemi Tirso-Nord Occidentale-Liscia-Posada-Cedrino-Sud Orientale” - Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica dell’acquedotto Coghinas 2”, in base al Computo metrico estimativo nonché al Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza sottoscritto in data 20 maggio 2025, dall’operatore economico ICORT S.r.l. con sede legale in Via Europa, 15 - 07010 Burgos (SS) sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’appaltatore come segue:	ICORT S.r.l. Geom. Pierpaolo TLOCCA
	Ammontare dello stato finale € 149.743,75	
	RISULTA IL CREDITO DELL’APPALTATORE € 149.743,75	Il Direttore dei Lavori Geom. Sebastiano SAU
	(diconsi euro centoquarantanovemilasettecentoquarantatre/75), salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.	
	pag. 6 di 7	

Sassari 15 giugno 2026

ICORT S.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Geom. Pierpaolo TILOCCA

Geom. Sebastiano SAU

Visto, accertato e confermato

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fernando MURA

II Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando MURA

ICORT S.r.l.
Geom. Pierpaolo TIOCCA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Sebastiano SAU